

QUANTUM 头盔

产品图片：



CE
欧盟CE认证



Quantum头盔



CE
欧盟CE认证



Quantum头盔



CE
欧盟CE认证



Quantum头盔



CE
欧盟CE认证



Quantum头盔



Quantum头盔



Quantum头盔

认证标准:



产品参数:

- 产地：法国
- 重量：400g
- 迷你圆周：53cm
- 最大周长：63cm
- 下颚带拉力：15-25daN
- 头围调节方式：旋钮
- 低温：-40℃

产品特点:

- 头盔配备了 8 个透气
- 4 个头灯卡扣卡住头灯松紧带
- 2 个专用槽(前面 1 个，后面 1 个)用来滑进头灯
- 通过侧变形及低温-40° C 测试

产品描述：

轻量化头盔配有 ABS 外壳和聚苯乙烯衬垫，确保头盔在受到冲击时拥有最佳的能量吸收性能。头盔下颚带在受到 15 至 25 daN 之间的拉力时会自动打开，避免意外勾挂造成使用者受伤或窒息。

使用说明：

工业安全头盔（EN 397）

应用范围

EN 397 头盔：头盔专门为工业环境使用。下颚带强度在 15-25daN 之间（按照 EN 397 标准）。附加项目：低温-40℃,两侧保护，熔融飞溅金属保护。

使用指南

此产品为个人防护设备。仔细阅读此文件，使用产品前遵照说明使用。此产品专门为高空作业设计，工业环境使用（EN 397），进行相应风险的作业时使用者要对个人负责。高空作业存在风险和受伤的可能。受伤无法完全避免。为了保证进行高空活动时最高的安全等级，必须使用符合当前标准的设备以及正常使用。为了保证正确使用要遵守使用说明。但是它不能完全代替经验，个人责任，高空和工业作业时使用者的个人风险意识。此说明无法免除相关风险中个人的责任。只有经过训练和有技术人员或在其直接监督下才能使用该设备。生产商不对错误及不正确使用产品承担责任。使用者应对责任和风险负责。当进行救援或 PPE 操作时，强烈建议遵照各国的标准或规定进行。

调节

为了提供最佳的保护，头盔必须调节至使用者头部的大小。头盔的头围必须调节至与头部相适应，当关闭下颚带卡扣和正确调节头围后不会发生左右摇晃或自由移动。只有当头盔正确佩戴好后才能提供最佳的保护。只有正确关闭下颚带并系紧及正确调节头围后才是正确调节头盔。织带不能覆盖耳朵，卡扣不能接触下颚。下颚带不能对喉部施加过度压力。头盔必须在头部水平佩戴，以保护前额。

1.头围调至最大并戴上头盔

2.通过后部滚轮调节头围至与头部合适

3.关闭下颚带卡扣。关闭时能听见“咔”的一声。拉动下颚带确定卡扣正确关闭

4.调节下颚带

5.检查头盔位置是否正确和系统是否正确关闭（卡扣和调节系统）。如果头盔正确佩戴，它不会自由晃动。更好的头盔调节意味着更好的保护。

使用前检查

使用前检查外壳和头盔内部系统，检查下颚带和缝线。检查尺寸调节系统和下颚带卡扣能否正常工作。

更换原始配件

更换或移除原始配件会严重影响头盔性能。不允许改进或改变设备部件，增加其他部件，除非生产商明确允许。除非生产商允许否则不得进行涂画，涂漆，粘贴标签等。

警告！产品不能暴露在危险环境中或进行错误的处理。避免接触腐蚀或刺激性物质（如酸类，溶剂，焊接熔融，油，洗涤剂-列表并不详尽无遗）。避免暴露在高温下，如将头盔放在太阳直晒的汽车内。避免接触高温和火花。不要坐在头盔上，不要将头盔放在包内挤压。

避免接触尖锐物体。不要将头盔摔落。

温度范围

头盔（干燥环境）可以在-40℃至+50℃的工业环境下长时间使用（EN397）。

寿命和更换

产品寿命取决于使用的频率和使用的外部环境因素。即使不使用，头盔也会在 UV 和环境条件下自然老化。

产品在合适的环境中存储并且不使用，最大的寿命为 15 年。

正常使用

正常使用下，无明显的磨损痕迹和正常的存储：10 年+5 年存储。

非常频繁使用或在极端环境下使用如果在极端环境下使用，非常高或低的产品温度范围下，接触海水，暴露在如石块，冰的频繁撞击，出现很多刮痕，其性能即使在很短的使用周期后也会降低，并且应该更换。

头盔设计用于吸收冲击时的能量。撞击后会出现部分的外壳或内部损坏。在一次巨大撞击下（撞击，石头或冰撞击）头盔必须更换，即使没有肉眼可见的损坏。也同样适用于较深的刮痕或产品接触化学试剂。周期检查

除了使用前检查，当需要时头盔必须全面的检查，或至少一年一次，检查商，有资格的人员进行，并且在需要时进行必要的维护。必须检查产品上的标记是否可读，不得移除标签或标记。检查结果必须在表格上记录，型号名称，生产商名称，数量/生产年份，第一次使用时间，检查日期，错误或检查结果，检查人员姓名及签名。当使用超过 10 年后，此 PPE 设备不能继续使用。

储存与运输

在干燥凉爽的地方存储设备，不要暴露在阳光直射或化学试剂的环境下，存储温度在 5-35℃ 之间。不要将产品放在冲击，压力或摩擦的地方存储。运输过程中产品不能放在阳光直射，化学试剂，污垢和有机机械损伤的环境中。使用保护包或专门的容器存放和运输头盔。

清洁

在温水中进行清理（如果需要使用中性肥皂水）。使用清水进行冲洗。不能使用烘干器，或热源及暖气进行烘干，只能在室温下晾干。需要消毒时只能使用非卤素消毒剂。

质保

对材料自身或生产的缺陷提供两年质保。正常磨损，氧化，改装，错误储存和错误使用造成的损坏除外。进行认证的机构：CE:C.S.I.Spa.Milan,Ita-ly,n.0497