

## 其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

本项目设计文件中，辐射安全防护设施纳入了初步设计。辐射安全防护设施的设计符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）相关要求。设计文件中，有辐射安全防护相关内容说明。设计文件落实了辐射安全防护设施和措施。辐射安全防护设施投资纳入概算。

#### 1.2 施工简况

本项目辐射安全防护设施纳入了施工合同，相关设施的建设进度和资金得到了保证，落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 1.3 验收过程简况

建设项目竣工时间：2023年07月08日。

验收工作启动时间：2023年07月10日。

自主验收方式：验收报告委托卫康环保科技（浙江）有限公司编制。

验收监测报告表完成时间：2023年10月。

提出验收意见的方式和时间：邀请验收监测报告（表）编制单位、验收监测单位、技术专家成立验收工作组，2023年10月24日。

验收意见的结论：同意通过竣工环境保护验收。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

### 2 其他环境保护措施的落实情况

#### 2.1 制度措施落实情况

##### （1）环保组织机构及规章制度

公司已制定有《X射线透视仪防护和安全管理规定》，制度包括有《管理机构》、《辐射防护和安全管理规定》、《操作人员培训、个人剂量监测及健康管理》、《辐射事故应急预案》、《年度监测方案、自行检查和年度评估》、《X射线透视仪检修维护》等辐射管理制度。公司成立了辐射安全管理小组，明确了管理机构和管理人员职责。

## （2）环境风险防范措施

建设单位制定了《辐射事故应急预案》，内容包括：总则、辐射事故应急处理机构与职责、放射性事故应急救援应遵循的原则、放射性事故应急处理程序以及事故等级。当发生辐射事故时，立即启动本单位的辐射事故应急预案，采取必要的应急防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向生态环境局和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还需同时向卫生行政部门报告。验收时，无事故发生。

## （3）环境监测计划

每年邀请第三方机构进行1次辐射工作场所的辐射监测工作，并编写检测报告，检测方式：委托检测。监测工况：在射线装置正常工作工况条件下进行监测。

监测因子：X射线辐射剂量率。监测频次：1次。

建设单位每个季度对辐射工作场所和周围环境辐射水平进行1次监测。

## 2.2 配套措施落实情况

### （1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量和淘汰落后产能问题。

## 2.3 其他措施落实情况

本项目在规划建设用地内实施，不占用林地，不涉及珍稀动植物保护、区域环境整治等问题。

## 3 整改工作情况

本项目环评及其批复文件要求已落实，验收结论合格，无整改工作。

浙江爱信宏达汽车零部件有限公司

2023年10月24日