

温岭市邦鼎压缩机配件制造有限公司

X 射线室内探伤建设项目

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目探伤室设计单位为无锡海洲防护器材有限公司，辐射安全防护设施纳入了设计。辐射安全防护设施的设计符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）相关要求。设计文件中，有辐射安全防护相关内容说明。设计文件落实了辐射安全防护设施和措施。

本项目探伤室的辐射安全防护设施投资纳入概算。

1.2 施工简况

本项目探伤室的施工单位为无锡海洲防护器材有限公司，探伤室的辐射安全防护设施纳入了施工合同，相关设施的建设进度和资金得到了保证。项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的辐射安全防护对策措施。

1.3 验收过程简况

建设项目竣工时间：2023年09月22日（见附件1）。

验收工作启动时间：2023年09月25日。

建设项目调式时间：2023年10月10日~2023年11月10日。（见附件2）

验收监测报告表完成时间：2023年12月。

自主验收方式：验收报告委托卫康环保科技（浙江）有限公司编制。

提出验收意见的方式和时间：邀请验收监测报告（表）编制单位、验收监测单位、技术专家成立验收工作组，2023年12月15日。

验收意见的结论：同意通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

（1）已申领了辐射安全许可证；

- (2) 落实了辐射工作人员安全和防护知识教育培训；
- (3) 落实了工作人员个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案；
- (4) 建立了各类管理台帐；
- (5) 落实了各项辐射安全管理制度；
- (6) 落实了辐射安全和防护状况年度评估制度。

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司已制定的管理制度有《辐射安全管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《岗位职责》、《操作规程》、《射线装置使用登记》、《设备检修维护制度》、《人员培训计划》、《监测方案》、《自行检查和年度评估制度》、《危废处理制度》、《辐射事故应急预案》等辐射管理制度。公司成立了辐射安全管理小组，明确了管理机构和管理人员职责。

(2) 环境监测计划

按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求，制定了环境监测方案。按计划委托浙江亿达检测技术有限公司完成了竣工验收监测，编制验收监测报告表；监测结果本项目辐射安全防护符合相关规范、标准要求。项目正式投运后，将按计划开展工作场所和环境辐射监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量和淘汰落后产能问题。

2.3 其他措施落实情况

本项目在规划建设用地内实施，不占用林地，不涉及珍稀动植物保护、区域环境整治等问题。

3 整改工作情况

本项目环评及其批复文件要求已落实，验收结论合格，无整改工作。

温岭市邦鼎压缩机配件制造有限公司

2023年12月15日

附件1 项目环保设施竣工公示



